

あなたの2+1 フィラーは、
元気ですか？



「2+1 フィラー」のリフレッシュプログラムのご案内

日頃はTCW 2+1 フィラーをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
「TCW 2+1 フィラー」には、使用にともなって経時的に劣化する部品、あるいは
繰り返される洗浄・殺菌によって劣化する部品があります。
使用方法や環境にもよりますが、常2年程度でホース類やセンサーなどの
部品交換を中心としたリフレッシュが必要です。
自動車の定期点検のように、「調子が崩れる前のリフレッシュ」をお奨めします。

＜リフレッシュプログラムの費用の目安＞

	価格例：下記の「交換部品代」と「技術料など」の合計になります。		備考、ご注意
	交換部品代（送料別、工場渡し価格）	技術料など	
A仕様	<p>＜ベーシックセット＞ （液ホース、CO₂ チャッキ弁、CO₂ タイマー、 打栓ウレタンゴム）：お問い合わせください！</p> <p>※ 実際に交換した部品の請求になります。</p>	<p>技術料など： （お問い合わせください！） 円/8時間 で、作業時間を換算（部品交換と調整、 清掃作業を含め、A仕様の6時間程度から、 B仕様の14時間程度まで）に、下記のい ずれかを足した金額。</p>	<p>リフレッシュプログラムの作業終了後は、 動作試験・説明を兼ねて、ご担当者立 会いのもとで、必ず2時間以上の製品充 填予定を確保してください。（必須です。）</p>
B仕様	<p>＜より幅広い、パーツ交換のセット＞ （A仕様に加え、ビールバルブ、「トグル」と 「押しボタン」）：お問い合わせください！</p> <p>＜オプション「バネ式打栓ヘッド」＞ （打栓圧がゴム式より安定します。） ：お問い合わせください！</p> <p>※ 実際に交換した部品の請求になります。</p>	<p>出張修理の場合： 交通費、宿泊費など規定による出張費。</p> <p>送付（ルーツで修理）の場合： 梱包・輸送費を請求。返送後に試運転 立ち会いが必要な場合には出張費が 必要になります。</p>	<p>出来るだけオフシーズンに、 余裕をもった日程でご予約 ください。同一地域の他の出張 予定と組合せて、出張費用を 低減できる可能性があります。</p>


（一般のご注意）

- 価格：表示している価格は右上記載の作成年月日現在で有効な価格です。技術改良などに伴い、仕様は予告なく変更する場合があります。
- 運賃、取引条件：表示している価格は現金取引価格です。また、部品単体でのご発注の場合、運賃が 途必要です。



液ホース
（ビール/
ドレイン用）

CO₂ タイマー



（オプション）バネ式打栓
ヘッド：中にビールなどが
入りやすく、オリジナルの
ゴム式打栓ヘッドよりも安
定した作業が可能です。



打栓ウレタンゴム

ビールバルブ

トグル

押しボタン

CO₂ チャッキ弁

買替え御検討の方へ：最新型 2 + 1 は電気
（PLC）制御に移行しており、よきめ細か
い制御が可能です。（右カタログ）

なお、TCW オリジナル機はエア回路制御方
式ですが、電気制御への改造（真下）も可
能です。価格は、各部のオーバーホールを
含めて約 8 0 万円程度です。

